

YCU28A, manchon de réparation en aluminium

Par Burndy

No de catalogue [YCU28A](#)

Manchon de réparation en fonte AL pour rétablir la conductivité d'un conducteur endommagé, Index : 249.



Général

Numéro de catalogue	YCU28A
Type de connecteur	Manchon
L'indice	249
Matériau	Aluminium
Plaqué	N
Type de placage	Non plaqué
Inhibiteur d'oxyde pré-rempli	Y
CUP	781810015247
UPC 12 Digit	7818100152477

Dimensions

Dimension - L Longueur hors tout mm	300 mm
Dimension - Longueur hors tout pouces	11,82 pouces

Chef d'orchestre

Conducteur - ACAR Taille des brins	4/0 (7) AWG
Conducteur - ACAR Str Gamme de tailles	4/0 (7) AWG
Conducteur - ACSR Taille Cmp	4/0 AWG
Conducteur - ACSR Gamme de tailles Cmp	4/0 AWG
Conducteur - ACSR Taille des brins	4/0 (6/1) Penquin AWG
Conducteur - ACSR Str Gamme de tailles	4/0 (6/1) Penquin AWG
Pilote - AL Str Size	214 kcmil (19)
Conducteur - AL Str Gamme de tailles	4/0 AWG

Certifications et conformité

Certification - Approuvé par la CSA	Non
Certification - ETL	Non
Certification - Reconnu par UL	Non
Certification - cULus	Non
Normes - Conformité à la directive RoHS	CM
Répertoire UL	Non

Documentation

[Avis aux clients - Prop 65 Notice](#)
[Catalogue interactif - BURNDY Full-Line Digital Catalog](#)
[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY Catalog](#)
[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Section H - Overhead Distribution](#)
[Dessins de vente - SC26054-01_A](#)
[Image\(s\) de la coupe transversale du produit - BUR_YCU25A_LineArt](#)
[Spécifications - YCU28A](#)
[Spécifications - YCU28A](#)